GEOPROJEKT

608 k

sonda nr. 1

w otworze nr 19

Wyniki badań sondą cylindryczną

Temat PABIANICE-ul. Konstantynowska-Ciepłownia-komin nr arch 3371



Opracował: mgr K. Frankiewicz

Wykreślił: J. Wilińska